

**SITUATIA EXPERTIZARII TEHNICE A
CONSTRUCTIILOR CU DESTINATIA DE
LOCUINTA - CONFORM ORDONANTEI
GUVERNULUI NR. 20/1994 REPUBLICATA**

Nr. crt.	Numarul blocului	Adresa	Anul expertizei	Clasa de risc seismic
1	1	Str.Arinului	1996	I
2	3	Str. Brebenei	1996	I
3	2	str. Brebenei	1998	I
4	5	str. Brebenei	1998	I
5	9	str. Crizantemei	1998	I
6	10	str. Crizantemei	1998	I
7	8	Str. Crizantemei	1995	I
8	13	Str. Scorusului	1996	I
9	15	Str. Scorusului	1996	I
10	24	Str.Cameliei	1996	I
11	42	Str.Cameliei	1996	I
12	43	Str. Cameliei	1996	I
13	45	Str. Cameliei	1996	I
14	33	Str. Cameliei	1996	I
15	4	Soseaua Nordului	1999	I
16	11	Soseaua Nordului	1999	I
17	C	Str. Jianu	1995	I
18	12	Soseaua Nordului	1999	I
19	2	Str. M.Eminescu	1997	I
20	4	Str. M.Eminescu	1997	I
21	1	Str. M.Eminescu	1999	I
22	3 - 5	Str.Erou Calin Catalin	1997	I
23	A2 (tronson I)	Str. Tarnavei	2000	I
24	A4	Str. Tarnavei	2009	I
25	A5	Str. Tarnavei	2009	I
26	Centru civic latura vest Tronson I		1996	I
27	Centru civic latura vest Tronson II		1996	I
28	Centru civic latura vest Tronson III		1996	I
29	Centru civic latura vest Tronson IV		1996	I
30	108 - 110 D	Str. Democratiei	1995	II
31	96 - 106 E	Str. Democratiei	1995	II
32	92 - 94 F	Str. Democratiei	1995	II

33	112	Str. Cameliei	1995	II
34	29	Soseaua Nordului	1995	II
35	A	Str. Jianu	1995	II
36	B	Str. Jianu	1995	II
37	39	Str. Cameliei	1996	II
38	53	Str. Cameliei	1996	II
39	59	Str. Cameliei	1996	II
40	113	Str. Cameliei	1996	II
41	7	Str. Teatrului	1997	II
42	9	Str. Teatrului	1997	II
43	11	Str. Teatrului	1997	II
44	1	Str. Mihai Bravu	1997	II
45	1	Str. Paris	1997	II
46	8	Str. Unirii	1997	II
47	201	Bdul Republicii	1998	II
48	207	Bdul Republicii	1998	II
49	3	Str. M.Eminescu	1998	II
50	209	Bdul Republicii	1999	II
51	210	Bdul Republicii	1999	II

09.01.2023

**SITUATIA EXPERTIZARII TEHNICE A CONSTRUCTIILOR
CU DESTINATIA DE LOCUINTA**

Nr. crt.	Numarul blocului	Adresa	Anul expertizei	Clasa de risc seismic
1	37L	str. Splaiului nr. 4	2022	III
2	11A	B-dul. Republicii 100A	2022	III
3	16B2	B-dul. Republicii nr.122	2022	III
4	16A	B-dul Republicii nr.122	2022	III
5	16C	B-dul. Republicii 122	2022	III
6	16B1	B-dul. Republicii nr.122	2022	III
7	5A	B-dul Republicii nr. 199A	2022	III
8	6A	B-dul. Republicii nr. 189	2022	III
9	4E	B-dul. Republicii nr. 187	2022	III
10	9F	str. Sinaii nr.2A	2022	III
11	29C	B-dul Republicii nr. 153	2022	III
12	29B	str. Colinei nr. 1	2022	III
13	30D	str. Luminii nr. 2	2022	III
14	30E	str. Luminii nr.4	2022	III
15	143 nord	str. Rapsodiei 4	2022	III
16	78	str. General Eremia Grigorescu nr.7	2022	III
17	43 sc. ABCD	str. Anotimpului nr. 2	2022	III
18	28	str. Bucsoiului nr.1	2022	III
19	70, sc.A,	str. Domnisorii nr.91	2022	III
20	G4 A+B	str. 13 Decembrie, nr 18A	2022	III
21	K7	str. Stefan Greceanu nr.13	2022	III

09.01.2023

**SITUATIA EXPERTIZARII TEHNICE A IMOBILELOR
PROPRIETATE A MUNICIPIULUI PLOIESTI**

Nr. crt.	Numarul imobil	Adresa	Anul expertizei	Clasa de risc seismic
1	2	Str. Amurgului	2015	I
2	42	Str. Andrei Muresanu	2015	II
3	39	Str. Andrei Muresanu	2015	II
4	56	Str. Andrei Muresanu	2015	II
5	27	Str. Aprodul Purice	2015	I
6	12	Str. August Laurian	2015	I
7	2	Str. August Laurian	2015	II
8	16	Str. Amzei	2015	III
9	43	Str. Anul 1907	2015	II
10	6C	Str. Armasi	2015	II
11	6D	Str. Armasi	2015	II
12	133	Str. Bobalna	2015	I
13	3	Str. Boian	2015	I
14	11	Str. Buna Vestire	2014	II
15	50	Str. Buna Vestire	2015	I
16	163	Str. Buna Vestire	2015	II
17	161	Str. Buna Vestire	2015	I
18	22	Str. Bratocea	2015	II
19	3	Str. Buzesti	2015	II
20	15	Str. Candiano Popescu	2015	III
21	163	Str. C.D.Gherea	2015	I
22	7	Str. Carpenului	2015	I
23	15	Str. Carpenului	2015	I
24	6	Str. Carpenului	2015	I
25	32	Str. Carpenului	2015	II
26	2	Str. Crangului	2015	II
27	16	Str. Cercelus	2015	I
28	25	Str. Clopotei	2015	I
29	31	Str. Cozia	2015	I
30	20A	Str. Cheia	2015	II
31	2A	Str. Cosmesti	2015	II
32	2bis	Str. Capsunelor	2015	II
33	13	Str. Calomfirescu	2015	II
34	16	Str. Dorobanti	2015	I
35	40	Str. Dambovita	2015	II
36	5	Str. Doaga	2015	II
37	23A	Str. Diligentei	2015	II

38	1	Str. Democratiei	2015	II
39	2	Str. Dumbravei	2015	II
40	17	Str. Domnitori	2015	C1,C2/II cladirea veche I
41	84	Str. Gheorghe Doja	2015	II
42	145	Str. Gheorghe Doja	2015	I
43	61B	Str. Gheorghe Grigore Cantacuzino	2015	I
44	1	Str. Graniceri	2015	I
45	14	Str. George Cosbuc	2015	III
46	18	Str. General Magheru	2015	II
47	1	Str. Gazetei	2015	II
48	30	Str. Horia	2015	I
49	15	Str. Ion Creanga	2015	I
50	24	Str. Italiana	2015	I
51	4	Str. Intrarea Clubului	2015	II
52	5	Str. 1 Mai	2015	II
53	24	Str. Jupiter	2015	II
54	9	Str. Marasesti	2015	II
55	117A	Str. Marasesti	2015	I
56	136 corp B	Str. Marasesti	2015	II
57	173	Str. Marasesti B	2015	II
58	15	Str. Minelor	2015	I
59	83 - corp A	Str. Mircea cel Batran	2015	I
60	2	Str. Mitropolit Dosoftei	2015	II
61	13	Str. Mihai Bravu corp B	2015	II
62	241B	Str. Mihai Bravu	2015	II
63	49	Str. Mihai Bravu	2015	II
64	24	Str. Munteniei	2015	I
65	7	Str. Motilor	2015	II
66	28	Str. Natiunii	2015	I
67	12	Str. Privighetori	2015	I
68	3	Str. Privighetori	2015	I
69	8	Str. Prunilor	2015	II
70	7	Str. Prahovei	2015	II
71	47A	Str. Pielari	2015	II
72	27A	Str. Postei	2015	II
73	6	Str. Postei	2015	II
74	4	Str. Postei	2015	II
75	42	Str. Postei	2015	II
76	51	Str. Postei	2015	II
77	10	Str. Progresului	2015	II
78	31	Str. Poienitei	2015	I
79	17	Str. Plaiesilor	2015	II
80	63	Str. Radu de la Afumati	2015	II
81	2C	Str. Rafov	2015	III
82	15B	Str. Rafinorilor	2015	I

83	1	Str. Rezervoarelor	2015	I
84	70	Str. Rudului	2015	I
85	254	Str. Rudului	2015	I
86	10	Str. Rudului	2015	II
87	63 corp A	Str. Romana	2015	II
88	145	Str. Romana	2015	II
89	63	Str. Romana	2015	II
90	41	Str. Saturn	2015	I
91	16	Str. Santierului	2015	II
92	70A	Str. Sondelor	2015	I
93	1	Str. Strandului	2015	I
94	3	Str. Strandului	2015	I
95	9	Str. Stefan cel Mare	2015	II
96	10	Str. St.O.Iosif	2015	II
97	12	Str. St.O.Iosif	2015	II
98	20	Str. Siret	2015	II
99	22	Str. Siret	2015	II
100	13	Str. Spitalului	2015	II
101	5	Str. Sever Axente	2015	II
102	2	Str. Spatari	2015	II
103	1A	Sevastopol	2015	II
104	57	Str. Trandafirilor	2015	I
105	18	Str. Transilvaniei	2015	I
106	1B	Str. Trompetei	2015	II
107	29	Str. Taninului	2015	II
108	14	Str. Tismana	2015	II
109	25	Str. Traian	2015	II
110	6	Str. Udriste Nasturel	2015	I
111	9	Str. Viseului	2015	II
112	2	Str. Vidinului	2015	II
113	58	Str. Zefirului	2015	II

09.01.2023

SITUATIA EXPERTIZARII TEHNICE A IMOBILELOR

Nr. crt.	Numarul imobil	Adresa	Anul expertizei	Clasa de risc seismic
1	32 - corp C1	Str. Valeni (sediul SGU Pl.)	2022	II
2	56	Str. Andrei Muresanu (Pol. Cina)	2022	II
3	21 - corp C2	Str. Independentei	2022	II

09.01.2023